











# BWS3000系列

高精度测斜倾角传感器

技术手册









# 产品介绍

BWS3000系列产品是北微传感公司为岩土,基坑倾角测量定制的倾角传感器,分辨力0.0005°, 输出频率高达100Hz。用户只需要把BWS3000装配到相应的测量面,就可以形成一只高精度测斜仪。 适合应用于垂直角度测量,基坑测斜等应用,并可根据用户需求进一步缩小体积。

# 主要特性

- 双轴倾角测量 (单轴可选)
- 分辨力0.0005°
- 最高精度0.001°
- RS232/485/TTL

- 宽电压输入9-35V
- 宽温工作-40℃~+85℃
- 输出频率可选
- 接受OEM定制

# 应用领域

- 倾斜测量
- 高塔或高楼监测
- 高精密倾角控制

- 桥梁与大坝监测
- 岩土测量监测
- 测斜仪



# 产品介绍



电源电压	9-35V DC
工作电流	50mA (12V); 40mA (24V)
工作温度	-40~85℃
储存温度	-55~100°C

#### Performance Specifications 性能指标

	条件	±5	±15	±30			
测量轴	互为垂直	X-Y	X-Y	X-Y			
精度(°)	室温	0.001	0.003	0.005			
分辨力(°)	完全静止	0.0005	0.0005	0.0005			
零点温漂(°/℃)	-40∼85℃	±0.0007	±0.0007	±0.0007			
交叉轴误差(°)	-40∼85°C	0.001	0.001	0.001			
上电启动时间		<50ms	<50ms	<50ms			
输出频率(Hz)	5-100Hz可调	最高100	最高100	最高100			
波特率	可调	2400~115200	2400~115200	2400~115200			
平均无故障工 作时间MTBF	>20000 小団 //型						
电磁兼容性	依照GBT17626						
绝缘电阻	≥100 兆欧						
抗冲击	20000g , 0.5ms ,	3次/轴					
重量(g)	20g ( 净重 )						

分辨力:传感器在测量范围内能够检测和分辨出的被测量的最小变化值。 精度:实际角度与传感器测量角度多次(≥16次)测量的均方根误差。




# Mechanical Characteristic 机械特性

连接器	直接引线 (标配1.5m)
安装	两颗M4螺丝

#### Bare plate product size 裸版产品尺寸


产品尺寸: L68\*W48\*H12 (mm)






#### 接线定义

	红色RED	蓝色 BLUE	黑色BLACK	绿色GREEN	黄色YELLOW
线色功能	1	2	3	4	5
线巴切能	电源正极 DC 9-35V	NC	GND地	接收RXD (B、D-)	发送TXD A、D+



RS 485接线图






### 调试软件

可直接在官网(客户服务->下载专区)下载串口调试助手,也可以使用更为方便直观上位机软件。 BWS3000配套串口调试软件可在电脑上自行连接倾角传感器,进行角度显示。软件调试界面如下图 所示,利用倾角调试上位机,可以方便的显示当前的X方向,Y方向倾斜角,也可以进行其他参数的修改和 设置。

#### 软件使用步骤:

- ① 正确的连接倾角器的串口硬件,并连接好电源。
- ② 选择正确的设备型号。
- ③ 选择计算机串口和波特率并点击连接串口。
- ④ 点击开始,屏幕上将显示倾角器当前在X和Y方向的倾斜角。





### 通讯协议

1 数据帧格式: 8位数据位,1位停止位,无校验,默认速率9600

标示符 数据长度 地址码 命令字 数据域 校验和 (1byte) (1byte) (1byte) (1byte) (nbyte) (1byte) 0x77

数据格式:16进制,以下命令解释表格0x为十六进制标识符,不用输入0x,如0x77,只需要输入77;

标示符:固定为77;

数据长度:从数据长度到校验和(包括校验和)的字节数;

地址码:采集模块的地址,默认为0x00;

数据域:根据命令字不同内容和长度相应变化;

校验和:数据长度、地址码、命令字和数据域的和(不考虑进位);

注意: 当命令字或者数据域变化时, 校验和会变化。当您改变数据域时请相应改变校验和。

#### 2 命令格式:

#### 2.1 读X轴角度 发送命令: 77 04 00 01 05

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
( 1byte )	(1byte)	( 1byte )	(1byte)	(Obyte)	(1byte)
0x77	0x04	0x00	0x01	-	0x05

#### 应答命令:

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
( 1byte )	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(4byte)	(1byte)
0x77	0x08	0x00	0x81	SXXX.YYYY	

注:数据域为4字节返回角度值,为压缩BCD码,S为符号位(0正,1负),XXX为三位整数值,YYYY为四位小数值。 其他轴数据与此相同。如10268760表示-026.8760度;如00347770表示+34.7770。

#### 2.2 读Y轴角度 发送命令: 77 04 00 02 06

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	( 0byte )	(1byte)
0x77	0x04	0x00	0x02	_	0x06

#### 应答命令:

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(4byte)	(1byte)
0x77	0x08	0x00	0x82	SXXX.YYYY	

#### 2.3 读X、Y轴角度 发送命令: 77 04 00 04 08

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
( 1byte )	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(0byte)	(1byte)
0x77	0x04	0x00	0x04	-	0x08


#### 应答命令:

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	( 1byte )	( 1byte )	(12byte)	(1byte)
0x77	0x10	0x00	0x84	三组SXXX.YYYY	

注:数据域为12字节返回角度值,分为三组,每组为一个符号位和三个压缩BCD码。分别为X轴角度、Y轴角度和0。 例如:X轴: +2.0103°, Y轴: -0.5132°

X轴: +0002.0103°, Y轴: -00.5132°

#### 77 10 00 84 00 02 010310 00 513200 00 00 002D



度, 1表示负角度 第一字节第二位和第二个字节为角度的 整数位,为压缩BCD码 第三个字节和第四字节为角度的小数 位,为压缩BCD码

最后一个字节为除第一个 数(0x77)外,前面所有 数据的总和,如有进位, 则取低位数据



2.4 设置相对	/绝对零点	发送命令:	77 (	05.00	0 05 00 0	Δ

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
( 1byte )	(1byte)	( 1byte )	( 1byte )	(1byte)	(1byte)
0x77	0x05	0x00	0x05	0x00: 绝对零点 0x01: 相对零点	

#### 应答命令:

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
( 1byte )	(1byte)	( 1byte )	(1byte)	(1byte)	(1byte)
0x77	0x05	0x00	0x85	0x00: 设置成功 0xFF: 设置失败	

注:如果设成绝对零点,则测量角度以芯片的零点为基准; 如果设成相对零点,则测量角度以当前位置为零点基准; 传感器的最大能测角度与设置零点有关。

#### 2.5 查询相对/绝对零点 发送命令: 77 04 00 0D11

标示符 ( 1byte )	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 ( 1byte )	数据域 (0byte)	校验和 (1byte)
0x77	0x04	0x00	0x0D	-	0x11
应答命令:					
标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte)
0x77	0x05	0x00	0x8D	0x00: 绝对零点 0xFF: 相对零点	

注:该命令是指查询目前状态下使用的零点基准是相对零点,还是绝对零点。

#### 2.6 设置通讯速率 发送命令: 77 05 00 0B 03 13

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
( 1byte )	(1byte)	(1byte)	( 1byte )	(1byte)	(1byte)
0x77	0x05	0x00	0x0B	0x03	0x13

#### 应答命令:

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	( 1byte )	( 1byte )	(1byte)	(1byte)
0x77	0x05	0x00	0x8B	0x00: 设置成功 0xFF: 设置失败	

注: 0x00表示2400 0x01表示4800 0x02表示9600 0x03表示19200, 0x04表示115200, 默认值为0x02:9600 每次变更通讯波特率成功之后,会以原波特率发送回应答命令,然后立即改变设备通信波特率。

备注:如果需要高频输出,请将波特率设为115200。



#### 2.7 设置输出角度模式 发送命令: 77 05 00 0C 00 11

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)
0x77H	0x05	0x00	0x0C	0x00:问答式 0x01:5Hz Data Rate 0x02:10Hz Data Rate 0x03:20Hz Data Rate 0x04:25Hz Data Rate 0x05:50Hz Data Rate 0x06:100Hz Data Rate	

<sup>\*</sup>默认输出模式为00。设置50Hz和100Hz输出频率时,需要将波特率调整到115200。

#### 应答命令:

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)
0x77H	0x05	0x00	0x8C	0x00: 成功 0xFF: 失败	

注意:5Hz Data Rate意味着每秒自动输出5次数据,其他以此类推。当您使用的产品为RS485接口时,因为485 接口是半双工工作,当产品自动向外输出数据时,可能无法有效的接收输入的命令。此时您可能需要多次 重复发送命令产品才能接收到。因此如果您需要在使用485接口产品过程中发送命令与产品交互,建议设 置产品在问答模式下工作。

2.10 保存设置	置 发送命令:7	7 04 00 0A 0E			
标示符 ( 1byte )	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 ( 0byte )	校验和 (1byte)
0x77	0x04	0x00	0x0A	-	0x0E
应答命令:					
标示符 ( 1byte )	数据长度 (1byte)	地址码 ( 1byte )	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte)
0x77	0x05	0x00	0x8A	0x00: 设置成功 0xFF: 设置失败	

<sup>\*</sup>对于各种参数设置,如果设置完成后不发送保存设置命令,则断电后这些设置都将消失。

# BWS3000 高精度测斜倾角传感器

2.9 设置模块地	也址 发送命令	: 77 05 00 0F 01	15		
标示符 ( 1byte )	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte)
0x77	0x05	0x00	0x0F	XX模块地址	
应答命令:					
标示符 ( 1byte )	数据长度 (1byte)	地址码 ( 1byte )	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte)
0x77	0x05	0x00	0x8F	0x00: 设置成功 0xFF: 设置失败	

2.10 查询模块	央地址 发送命令	: 77 04 00 1F 23				
标示符 ( 1byte )	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 ( 1byte )	数据域 (0byte)	校验和 (1byte)	
0x77	0x04	0x00	0x1F		0x23	
应答命令:	应答命令:					
标示符 ( 1byte )	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 ( 1byte )	数据域 (1byte)	校验和 (1byte)	
0x77	0x05	0x00当前地址	0x1F	0x00当前地址		



# 订购信息

产品型号	通信方式	封装情况
BWS3000-30-485	RS 485	无封装
BWS3000-30-232	RS 232	无封装
BWS3000-30-TTL	TTL	无封装

# 执行标准

- 企业质量体系标准:ISO9001:2008标准(证书号:10114Q16846ROS)
- Ce认证(证书号:3854210814)
- ROHS (证书号: SO81426003)
- GB/T 191 SJ 20873-2003 倾斜仪、水平仪通用规范
- GBT 18459-2001 传感器主要静态性能指标计算方法
- JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示
- GBT 14412-2005 机械振动与冲击 加速度计的机械安装
- GJB 450A-2004 装备可靠性通用要求
- GJB 909A 关键件和重要件的质量控制
- GJB 899 可靠性鉴定和验收试验
- GJB150-3A 高温试验
- GJB150-4A 低温试验
- GJB150-8A 淋雨试验
- GJB150-12A 沙尘试验
- GJB150-16A 振动试验
- GJB150-18A 冲击试验
- GJB150-23A 倾斜和摇摆试验
- GB/T 17626-3A 射频电磁场辐射抗扰度试验
- GB/T 17626-5A 浪涌(击)冲抗扰度试验
- GB/T 17626-8A 工频磁场抗扰度试验
- GB/T 17626-11A 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

# BWS3000系列

高精度测斜倾角传感器

## 无锡北微传感科技有限公司

地址:无锡市滨湖区绣溪路58号30幢

热线:400-618-0510 电话:0510-85737158

邮箱:sales@bewis.com.cn 网址:www.bewis.com.cn