











BWK216系列

数字型单轴倾角传感器

技术手册









产品介绍

BWK216是北微传感研发生产的一款数字输出的低成本单轴倾角传感器,采用成熟的工业级 MEMS加速度计,测量范围±180°,最高精度0.2°,工作温度达到-40℃-+85℃,本产品体积小、重量 轻,可以满足对空间有限制的应用需求。本产品把静态重力场的变化转换为倾角变化,通过数字方式直 接输出水平倾角数值,具有成本低、温漂小、使用简单、抗外界干扰能力强的优点,是光伏发电、云台 控制、塔杆监测等行业倾角测量的理想选择。

• 单轴倾角测量

• 分辨力: 0.02°

• 供电电压: 9~35V

• 体积: L90*W40.5*H26 (mm)

• 最高精度: 0.2°

● 量程: ±180°

• IP67防水等级

• 输出方式: RS232/RS485/TTL可选

应用领域

- 工业自动调平
- 医疗器械
- 太阳能自动跟踪
- 塔杆倾斜监测

- 特种阀门
- 石油钻井设备
- 工业转炉
- 起重机械倾角控制



产品介绍



Electrical Specifications 电气指标

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压		9	12	35	V
工作电流	无负载	20	30	40	mA
工作温度		-40		+85	°C
储存温度		-55		+100	°C



Performance Specifications 性能指标

测量范围(°)	条件	±10	±30	±60	±90	±180	
测量轴		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
精度(°)	室温	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
分辨力(°)		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
零点漂移温度(°/℃)	-40∼85°C	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	
最高频率输出(Hz)		100	100	100	100	100	
波特率		2400~115	200				
平均无故障工	≥30000 /∫	\时/次					
电磁兼容性	依照GBT1	7626					
绝缘电阻	≥100 兆欧						
抗冲击	2000g, 0	2000g, 0.5ms, 3次/轴					
重量(g)	约210 (不	含外包装)					

分辨力: 传感器在测量范围内能够检测和分辨出的被测量的最小变化值。 精度:实际角度与传感器测量角度多次(≥16次)测量的均方根误差。




Mechanical Characteristic 机械特性

连接器	金属接头 (线长1.5m)
防护等级	IP67
外壳材质	镁铝合金阳极氧化
安装	四颗M4螺丝


Package size 封装产品尺寸

产品尺寸: L90*W40.5*H26 (mm)



Bare plate product size 裸版产品尺寸


产品尺寸: L47*W36*H15 (mm) 长、宽尺寸有±1mm的误差,请以实际为准






正确的安装方式可以避免产生测量误差,传感器安装时要做到如下几点:

首先,要保证传感器安装面与被测量面完全紧靠,被测量面要尽可能水平,不能有如图A和图C中所 示的夹角产生,正确安装方式如图B和图D所示。



其次,传感器底边线和被测物体轴线不能有如E图所示的夹角产生,安装时应保持传感器底边线与被 测物体转动轴线平行或正交。本产品可水平安装也可垂直安装(垂直安装需要定制),正确安装方式如图 F所示。




最后,传感器的安装面与被测量面必须固定紧密、接触平整、转动稳定,要避免由于加速度、振动产 生的测量误差。




接线定义

线色功能	红色RED	蓝色 BLUE	黑色BLACK	绿色GREEN	黄色YELLOW
	1	2	3	4	5
20 0-0-10-0	电源正极 DC 9-35V	NC	GND地	接收RXD (B、D-)	发送TXD (A、D+)



RS 485接线图





调试软件

可直接在官网(技术服务->下载专区)下载串口调试助手,也可以使用更为方便直观的上位机软 件。

BWK216配套串口调试软件可在电脑上自行连接倾角传感器,进行角度显示。软件调试界面如下图所 示,利用倾角调试上位机,可以方便的显示当前的X方向倾斜角,也可以进行其他参数的修改和设置。

软件使用步骤:

- ① 正确的连接倾角器的串口硬件,并连接好电源。
- ② 选择计算机串口和波特率并点击连接串口。
- ③ 点击开始,屏幕上将显示倾角器当前在X方向的倾斜角。





通讯协议

1 数据帧格式: (8位数据位,1位停止位,无校验,默认速率9600)

标示符 数据长度 地址码 命令字 数据域 校验和 (1byte) (1byte) (1byte) (1byte) (xx byte) (1byte) 0x77

数据格式: 16进制 标示符:固定为77

数据长度: 从数据长度到校验和(包括校验和)的字节数

地址码: 采集模块的地址, 默认为00

数据域:根据命令字不同内容和长度相应变化。

校验和:数据长度、地址码、命令字和数据域按16进制的累加和(不考虑进位)。

注意: 当命令字或者数据域变化时, 校验和会相应发生变化。

2 命令格式:

2.1 读X轴角度 发送命令: 77 04 00 01 05

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(0byte)	(1byte)
0x77			0x01		

应答命令:

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(3byte)	(1byte)
0x77	0x07		0x81	SXXX.YY	

注:数据域为3字节返回角度值,为压缩BCD码,S为符号位(0正,1负)XXX为三位整数值,YY为二位小数值。 如10 26 80 表示-26.8度。

2.2 设置模块地址 发送命令: 77 05 00 0F 01 15

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)
0x77			0x0F	XX模块地址	

应答命令:

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)
0x77			0x8F	0x00:设置成功 0xFF:设置失败	

BWK 216 数字型单轴倾角传感器

2.3 设置相对,	/绝对零点 发送:	命令: 77 05 00 0	5 00 0A		
标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte
0x77			0x05	0x00: 绝对零点 0x01: 相对零点	
应答命令:					
标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte
0x77			0x85	0x00: 绝对零点 0xFF: 相对零点	
2.4 查询相对,		命令: 77 04 00 C		W-101-P	1 70 TE
标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (0byte)	校验和 (1byte
0x77			0x0D		
应答命令:					
标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte
0x77			0x8D	0x00: 绝对零点 0xFF: 相对零点	
2.5 设置波特	率 发送命令:	77 05 00 0B 03	13		
标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte
0x77			0x0B	0x00:2400 0x01:4800 0x02:9600 0x03:19200 0x04:115200	
应答命令:					
标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte
0x77			0x8B	0x00: 设置成功 0xFF: 设置失败	

注: 00表示2400 01表示4800 02表示9600 03表示19200 04表示115200 默认值为9600 设置波特率后,不需要发送保存命令。



2.6 查询当前地	2址 发送命令	: 77 04 00 1F 23			
标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte)
77	04	00	1F		
应答命令:					
标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte)
77			1F		

2.7 设置应答模式 发送命令: 77 05 00 0C 00 11

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)
77			0C	00: 问答式 01: 5Hz Data Rate 02: 10Hz Data Rate 03: 20Hz Data Rate 04: 25Hz Data Rate 05: 50Hz Data Rate 06: 100Hz Data Rate	

^{*}默认输出模式为00。设置100Hz输出频率时,需要将波特率调整到115200。

应答命令:

标示符	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)
77			8C	00: 设置成功 FF: 设置失败	

注意: 设成应答制式, 必须接到读角度命令才输出角度。设成自动输出制式则上电就自动输出角度。

2.9 保存设置	发送命令:	77 04 00 0A 0E			
标示符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地址码 (1byte)	命令字 (1byte)	数据域 (1byte)	校验和 (1byte)
77			0A		
应答命令:					
	粉也上帝	₩+.F.Z.	△△ □	*******	╁六╗△壬□

	数据长度	地址码	命令字	数据域	校验和
	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)
77			8A	00: 设置成功 FF: 设置失败	

^{*}对于各种参数设置,如果设置完成后不发送保存设置命令,则断电后这些设置都将消失。



订购信息

产品型号	通信方式	封装情况	
BWK216-180-232	RS232	IP67封装/金属接头	
BWK216-180-485	RS485	IP67封装/金属接头	
BWK216-180-TTL	TTL	IP67封装/金属接头	

执行标准

- 企业质量体系标准: ISO9001:2008标准 (证书号: 10114Q16846ROS)
- CE认证(证书号: 3854210814)
- ROHS (证书号: SO81426003)
- GB/T 191 SJ 20873-2003 倾斜仪、水平仪通用规范
- GBT 18459-2001 传感器主要静态性能指标计算方法
- JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示
- GBT 14412-2005 机械振动与冲击 加速度计的机械安装
- GJB 450A-2004 装备可靠性通用要求
- GJB 909A 关键件和重要件的质量控制
- GJB 899 可靠性鉴定和验收试验
- GJB 150-3A 高温试验
- GJB 150-4A 低温试验
- GJB 150-8A 淋雨试验
- GJB 150-12A 沙尘试验
- GJB 150-16A 振动试验
- GJB 150-18A 冲击试验
- GJB 150-23A 倾斜和摇摆试验
- GB/T 17626-3A 射频电磁场辐射抗扰度试验
- GB/T 17626-5A 浪涌(击)冲抗扰度试验
- GB/T 17626-8A 工频磁场抗扰度试验
- GB/T 17626-11A 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

BWK216系列

数字型单轴倾角传感器

无锡北微传感科技有限公司

地址:无锡市滨湖区绣溪路58号30幢

热线: 400-618-0510 电话: 0510-85737158

邮箱: sales@bwsensing.com 网址: www.bwsensing.com.cn